16/2017

Stepanka Zacharova Obec Rúbaň

Zoznam strojov | Prehľad požiadaviek | Zadanie požiadavky

Nová požiadavka na servisný zásah

eCON> Služba

Stroj:

Servis objednať | Materiál objednať | Zadať počítadlá | Služby objednať | Iná požiadavk

Detail stroja | Param. služieb | Vyťaženie stroja | Návody

Model / Typ:	**bizhub 215**
Sériové číslo	**A3PE021009114**
Dátum inštalácie	**14.11.2013**
Konfig. číslo	**K29384**
Číslo zmluvy	**42603182**
Deň rozvozu	nezadané
Adresa	Obec Rúbaň Rúbaň 27, Rúbaň
Umiestnenie	Obecny urad
Oblasť	
Skupina strojov	

Skryť detailné informácie

Nová požiadavka na servisný zásah

Presným popisom poruchy nám pomôžete identifikovať potrebné náhradné diely a rýchlejšie vyriešiť Vašu požiadavku už pri prvej návšteve servisného technika

Číslo vašej objednávky: 16/2017 (Pre vnútornú potrebu zákazníka)

○ Špecifikácia chyby ◉ Špecifikácia poruchy

Kód chyby

Oblasť poruchy: Kvalita výstupov

Popis poruchy: Špiní

Detailný popis poruchy (max 80 zn.)

Kontaktné údaje pre servis

Meno: Erika

Priezvisko: Csölleova

Telefón: 0042905795162

Umiestnenie stroja

Umiestnenie: Obecny urad

Oddelenie | **Poschodie**


Budova | **Miestnosť**

Aktualizovať umiestnenie stroja

Zadal(a): Stepanka Zacharova

Užívateľ: **Stepanka Zacharova**

Odoslať na zákaznícke centrum



Nová požiadavka na servisný zásah

eCON> Služba

Pripomienky k aplikácii eCON | Ochrana osobných údajov

Verzia: 3.29.03 02.05.2017 12:24

© Copyright 2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

