

2013582

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 404-7170, vydaný v Nových Zámkoch 21.5.1993.

Nyári
a spol.

0308

Rúbaň 27
941 36 Rúbaň

adresa :

Obecný úrad Rábaň

Dodlo: 27. NOV. 2013

RZ:

PR:

TE:

LU:

IC DPH :

Splatnosť
najneskôr do
2.12.2013

Fakturujem Vám za opravu kotlov a odstránenie nedostatkov na základe objednávky č. 30/2012

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Snímač teploty výstupu	1	ks	20,000	20%	20,000
Snímač s upínaním	1	ks	36,300	20%	36,300
Mont. práce výmena snímačov demonťáž a montáž výmenníka nastavenie radiátorov	1		70,000	20%	70,000
Réžia a doprava	1		15,000	20%	15,000
Celková suma bez DPH >>>					141,30

1. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 2. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 3. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 4. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 5. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 6. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 7. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 8. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 9. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 10. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 11. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 12. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 13. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 14. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 15. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 16. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 17. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 18. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 19. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 20. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 21. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 22. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 23. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 24. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 25. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 26. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 27. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 28. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 29. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 30. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 31. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 32. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 33. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 34. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 35. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 36. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 37. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 38. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 39. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 40. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 41. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 42. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 43. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 44. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 45. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 46. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 47. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 48. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 49. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 50. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 51. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 52. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 53. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 54. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 55. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 56. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 57. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 58. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 59. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 60. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 61. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 62. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 63. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 64. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 65. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 66. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 67. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 68. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 69. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 70. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 71. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 72. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 73. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 74. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 75. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 76. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 77. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 78. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 79. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 80. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 81. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 82. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 83. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 84. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 85. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 86. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 87. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 88. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 89. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 90. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 91. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 92. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 93. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 94. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 95. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 96. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 97. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 98. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 99. ÚČETNÍ PRŮBĚH
 100. ÚČETNÍ PRŮBĚH

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	141,30	28,26	169,56
Celková suma	141,30	28,26	169,56
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	141,30	28,26	169,56

169,56 EUR

Jednostašestdesiatdevät' EUR + 56/100


Opravenka č.: Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419	Zákazník	Jozef Kómač
	Adresa:	441 15 Ružan 941 36
	Tel.:	
	Platiteľ	
	Adresa:	
	IČO:	
	DIČ:	

Typ zariadenia	Výrobné číslo zariadenia	Dátum spustenia	Dátum opravy
Junkers Euroline 2W2AE			31.10.2012

Materiál - názov	Kód ND	Cena / kus	MJ	Cena celkom	Doprava
					Trasa
					Počet km
					Spolu
					Súhrn
					Materiál
					Práca
					Doprava
					Spolu bez DPH:
					DPH 20%:
					Celková cena:

Popis chyby / práce:
- kotol po prepnutí na prípravu TUV skočil do poruchy
- príčina: zanesený výmenník na TUV
- po výmene vyčisteného výmenníka TUV je kotol funkčný a bez porúch
- funkčné skúška kotla

Zákazník bol oboznámený s technickými podmienkami spotrebiča.

Podpis zákazníka:	Pečiatka a čitateľný podpis pracovníka:
	Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419 

Opravenka č.: Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419	Zákazník	Zoltán Káplóczy
	Adresa:	45112 Ružany 941 36
	Tel.:	
	Platiteľ	
	Adresa:	
	IČO:	
	DIČ:	


Typ zariadenia	Výrobné číslo zariadenia	Dátum spustenia	Dátum opravy
Junkers Euroline ZW 23 AE			31.10.2012

Materiál - názov	Kód ND	Cena / kus	MJ	Cena celkom	Doprava
					Trasa
					Počet km
					Spolu
					Súhrn
					Materiál
					Práca
					Doprava
					Spolu bez DPH:
					DPH 20%:
					Celková cena:

Popis chyby / práce:

- pri kontrole kotla neboli zistené žiadne závady, kotol prepína medzi kúrením a TUV v poriadku
- zistené bolo že 1ks radiátora v vetevenej miestnosti nekuřil. Príčina bola uzatvorený radiátor na spiatočke.
- kontrola ostatných radiátorov, na ktorých bolo zistené, že boli na polovicu uzatvorené spiatočkové ventily. Po tomto zistení boli všetky nastavené na max. prietok. Radiátory sa dajú regulovať termostatickými hlavami.
- Príčina chyby bola: uzatvorené spiatočkové ventily radiátorov!

Zákazník bol oboznámený s technickými podmienkami spotrebiča.

Podpis zákazníka:	Pečiatka a čitateľný podpis pracovníka:
	 Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419

Opravenka č.: Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419	Zákazník	Ladislav Kanyieska
	Adresa:	44114 Ružan 94136
	Tel.:	
	Platiteľ	
	Adresa:	
	IČO:	
	DIČ:	

Typ zariadenia	Výrobné číslo zariadenia	Dátum spustenia	Dátum opravy
Junkers Euroline 20 23 AE			31.10.2012

Materiál - názov	Kód ND	Cena / kus	MJ	Cena celkom	Doprava
					Trasa
					Počet km
					Spolu
					Súhrn
					Materiál
					Práca
					Doprava
					Spolu bez DPH:
					DPH 20%:
					Celková cena:

Popis chyby / práce:

- kotol nezapína kúrenie ani TUV - príčina chýbný snímač výstupu

- výmena snímača výstupnej vody z kotla, výmena 2 ks tesnení

- výmena gombíka na elektronike kotla

Po výmene súčiastok kotol je funkčný!

Zákazník bol oboznámený s technickými podmienkami spotrebiča.

Podpis zákazníka:	Pečiatka a čitateľný podpis pracovníka:
	Sandro Nyári 941 35 Dubník 556 mob.: +421 908 739 142 IČO: 44 825 021 DIČ: 1081576419